

## Rebentada d'aigua al Clot per les obres del túnel de l'alta velocitat



MÉS INFORMACIÓ

---

- **Una fallada elèctrica causa una fuga de gas a Badalona**

EL PERIÓDICO

Una excavadora que treballava en el desviament de serveis de les obres de l'AVE a l'altura del carrer de Biscaia, al Clot, va causar ahir una fuga d'aigua (a la imatge) i un petit tall del subministrament a cinc ramals. La màquina va trencar la canonada accidentalment cap a les 13.00 hores i els operaris d'Agbar no la van aïllar fins després de les 16.00 h per reduir al mínim el nombre d'afectats pel tall. A les 18.30 h els operaris van solucionar l'avaría completament.